

Instrucciones de seguridad para el repostaje de herramientas de combustión

Riesgos específicos

- **Contacto dérmico** con los combustibles.
- **Inhalación** de los vapores de los combustibles.
- **Incendio o explosión** al inflamarse el combustible derramado durante el repostado.

Medidas de prevención

- El combustible y los vapores de combustible son muy inflamables, por lo que debe manipularlo con cuidado.
- Si la máquina está caliente espere a que se enfríe.
- No fume ni ponga objetos calientes cerca del combustible.
- No reposte nunca con el motor en marcha.
- Ten especial cuidado si se derrama combustible sobre partes calientes de la máquina (tubo de escape, silenciador, equipo de corte, etc.).
- Procure que haya buena ventilación durante el repostado.
- Utilice bidones que lleven sistemas que eviten el derrame o el llenado excesivo del depósito.




Para repostar:

- **Herramienta:** abra despacio el tapón del depósito de combustible para evacuar lentamente la eventual sobrepresión. Después de repostar, apriete bien el tapón.

- **Bidón de combustible:** abra despacio el tapón y coloque el prolongador. Después de repostar, retire el prolongador y coloque el tapón.



- Antes de arrancar, aparte siempre la máquina del lugar de repostado (3 m como mínimo).



No arranque la máquina...:

- Si se ha derramado sobre la máquina combustible o aceite para cadena. En este caso, seque cualquier residuo y espere a que se evaporen los restos de combustible.
- Si le salpica el cuerpo o las ropa, cámbiese y lávese las partes del cuerpo que han entrado en contacto con el combustible utilizando agua y jabón.
- Si hay manchas de combustible en la máquina, compruebe regularmente si hay fugas en la tapa del depósito o en los conductos de combustible.

Equipos de Protección Individual

- Guantes durante la manipulación del bidón de combustible y en la apertura y cierre de los tapones del depósito.